群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第三十一批 2021年9月27日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X2GD202109260433	香海高速施工灰尘问题无人管，噪音震天响，且道路设计不合理，整天堵车，汽车尾气排出废气，严重影响生活。	香洲区	大气	一、香海高速目前已完成桥梁下部结构施工，正在进行上部结构施工，无土方作业。经核实，污染源为香海高速周边工地土方运输车辆掉落的泥土及周边工地黄泥水干涸淤积的黄土。香洲区城管局已要求周边工地立即整改。 二、香海高速上冲检查站改道路段因车辆荷载长期作用，部分路段已破损，施工单位临时采用钢板支垫引发噪音污染，目前已要求施工单位撤除钢板，消除噪音污染源。 三、香海高速设计方案经过严格的科学论证，且审批手续完善，路线上跨G105国道，上方施工下方通行，为确保安全，施工单位在施工前编制了施工交通疏导方案并经交警部门审批，在施工期间采取了临时交通管制措施，全线配备了专职交通协管员67名，并规划了周边分流路线及指引，对道路交通造成了一定的堵塞。 综上所述，举报人反映的问题部分属实。	部分属实	一、狠抓扬尘治理工作，解决源头问题。要求香海高速施工单位积极落实“六个百分百”措施，并配合相关单位做好G105国道周边工程整治工作，避免因工程建设造成路面污染，把好污染源头控制关。 二、立即开展整改工作，及时处理污染。要求施工单位对污染路面安排专人清扫、定期洒水降尘，做好路面保洁工作，完善裸土覆盖、施工围蔽等措施，发现一处整改一处，避免污染扩大。 三、加强现场管理，加快项目推进，做好收尾工作。要求施工单位加强道路交通疏导，优化施工组织，及时清运建筑垃圾，减少占道施工，缓解G105国道交通堵塞。	阶段性办结	无
2	X2GD202109260442	来信反映：105国道上高速施工严重扰民，灰尘满天飞，安全隐患大，噪音扰民。	香洲区	噪音	一、香海高速目前已完成桥梁下部结构施工，正在进行上部结构施工，无土方作业。经核实，污染源为香海高速周边工地土方运输车辆掉落的泥土及周边工地黄泥水干涸淤积的黄土。香洲区城管局已要求周边工地立即整改。 二、香海高速上跨G105国道，上方施工下方通行，为确保安全，施工单位在施工前编制了施工交通疏导方案并经交警部门审批，在施工期间桥上采取了作业平台兜底防护、湿接缝设置防坠和防抛网、临边防护等措施，桥梁下方采取了临时交通管制措施，全线配备了专职交通协管员67名，并规划了周边分流路线及指引，对道路交通造成了一定的堵塞。 三、香海高速上冲检查站改道路段因车辆荷载长期作用，部分路段已破损，施工单位临时采用钢板支垫引发噪音污染，目前已要求施工单位撤除钢板，消除噪音污染源。 综上所述，举报人反映的问题部分属实。	部分属实	一、狠抓扬尘治理工作，解决源头问题。要求香海高速施工单位积极落实“六个百分百”措施，并配合相关单位做好G105国道周边工程整治工作，避免因工程建设造成路面污染，把好污染源头控制关。 二、立即开展整改工作，及时处理污染。要求施工单位对污染路面安排专人清扫、定期洒水降尘，做好路面保洁工作，完善裸土覆盖、施工围蔽等措施，发现一处整改一处，避免污染扩大。 三、加强现场管理，加快项目推进，做好收尾工作。要求施工单位加强道路交通疏导，优化施工组织，及时清运建筑垃圾，减少占道施工，缓解G105国道交通堵塞和噪音扰民。	阶段性办结	无
3	X2GD202109260405	位于珠海市香洲区前山街道的翠景幼儿园在通道上安装了2个高音大喇叭，广播给周边居民造成困扰。	香洲区	噪音	关于高音大喇叭扰民问题，经现场核实及询问幼儿园园长等负责人，翠景幼儿园因为早操播音等需要安装了大喇叭，播音时间为上午8:20至8:30早操时段，而周边居民没到上班时间，因此，早操广播大喇叭发出的声音对周边居民造成了影响。 综上所述，投诉反映情况属实。	属实	香洲区前山街道工作人员现场与幼儿园园长等负责人进行沟通，考虑到楼上为住宅区要求其尽快将高音大喇叭拆除。经回访，检查发现两个高音大喇叭已被拆除。	已办结	无
4	X2GD202109260375	来信反映：1.珠海市三灶镇草堂村灵岩洞山脚下乱搭乱建，私挖山体。该处不仅有打桩机维修，并养鸡、猪，还有收购站堆放垃圾，在下雨天时，有大量油污流出路面；2.珠海市斗门新青六路的资生源铁场露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工；3.珠海市金湾区红旗镇顺林路清湾环保回收公司露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工；4.珠海市三灶镇琴石路琴石工业区的废旧回收公司露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工；5.珠海市香洲区前山造贝村的格力明珠商场高压线下的废铁打包场露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工；6.中山坦洲金斗大桥旁的废铁打包场露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工。	斗门区	土壤	一、关于“珠海市三灶镇草堂村灵岩洞山脚下乱搭乱建，私挖山体。该处不仅有打桩机维修，并养鸡、猪，还有收购站堆放垃圾，在下雨天时，有大量油污流出路面”事项 交办件反映的灵岩洞山脚下场地周边无居民区，经核查，该处为建设用地，未发现私挖山体的违法行为，未发现乱搭乱建情况。现场有旋挖桩机一台，为场地承租人临时停放，未承接机械维修业务。未发现饲养猪情况。现场有鸡8只，为农村散养自用，且不在禁养区，不属于规模养殖。 该处有两家收购站，分别为“珠海环渝再生资源回收有限公司”和“无名废品回收站（经营者为凌某）”，主要从事废品回收，不涉及分拣、切割、加工等工序，无须办理环评手续。现场堆放废品主要为废金属、废纸皮、废饮料瓶等，未发现回收含油废料等会产生油污的废品。检查时为晴天，无法确定下雨天是否会有大量油污流出地面，但从现场残留水迹看，并无油污存在，回收废品中也无产生油污的废品。 二、关于“珠海市斗门新青六路的资生源铁场露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工”事项 横琴资生源废旧物资回收有限公司在斗门区井岸镇新青工业园东福街10号（AB栋厂房西面土地）经营废钢材收购项目，主要从事废钢材收购加工，正在办理营业执照变更。该项目部分区域搭建铁皮棚，大部分废铁露天存放，现场检查时厂区内存放约10吨废钢材，没有作业，其装卸废钢材和对废钢材进行切割时，会有噪声产生。现场未发现有含油、含化工残留物的废铁（桶）。该项目对材料进行分拣、破碎作业，无需办理环评手续。 三、关于“珠海市金湾区红旗镇顺林路清湾环保回收公司露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工”事项 交办件反映的“清湾环保回收公司”全名为广东省清湾环保科技有限公司，主要从事一般工业固体废物的回收处置，年回收废旧钢铁约3万吨、废纸皮约240吨。该公司已按照规定办理营业执照，已在公安机关备案。检查时该公司正常生产作业，厂区内废旧钢铁露天堆放，有工程机械正在进行废旧钢铁分拣、打包、装载工作，产生的噪音对周围环境影响可控。厂区现场配备两台雾炮机，负责洒水降尘工作，现场未发现有含油化工废料。检查组查验了该公司营业执照、公安机关备案和环保相关手续，均符合相关要求。 四、关于“珠海市三灶镇琴石路琴石工业区的废旧回收公司露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工”事项 交办件反映的“琴石工业区的废旧回收公司”名为珠海市凯杰废旧物资回收有限公司，主要从事废旧金属回收。该项目仅涉及分拣、切割，豁免环评手续办理，已办理排污登记备案。该公司在场地四周部分区域建设了铁皮棚，中间区域因城市管理要求，未能建设铁皮棚，故存在部分物料露天堆放问题。该公司产生噪声主要来自于龙门剪、打包机、叉车、钩机等设备作业过程，现场检查时，部分设备正在使用，有噪声产生。现场检查时未发现该公司收购含油、化工废料进行加工的情况。 五、关于“珠海市香洲区前山造贝村的格力明珠商场高压线下的废铁打包场露天堆放，噪音，收购含油、化工废料进行加工”事项 交办件反映的“废铁打包场”经营主体为珠海市香洲盈晟五金商行，位于格力明珠广场西南侧。经营范围主要对珠海川流再循环材料有限公司从珠海格力电器股份有限公司收购的废旧金属进行回收堆放、分拣加工打包，无需办理环评手续。现场检查时该商行厂内露天堆放大量的废铁、废钢材等废旧金属，该商行回收废旧金属时，需进行装卸、分拣、剪切及打包等环节，其中货车清运装卸、金属剪切及金属打包过程中均产生部分噪音。该商行主要对废旧金属进行回收堆放、分拣加工打包，不存在收购含油、化工废料进行加工现象。 综上所述，投诉反映情况部分属实。	部分属实	现场要求各废品回收经营单位落实以下要求： 一、严格落实生态环境保护主体责任，加强现场环境管理，不得乱堆乱放，做到合法合规经营。不得回收危险废物。 二、严格按照经营许可范围从事生产经营活动，不得收购含油废物、化工原料等危险废物，在分拣打包过程中如产生危险废物，要合法处置。 三、严格控制作业时间和作业负荷，合理调整打包工作时间，不得在休息时间作业，避免噪声扰民。	已办结	无
5	X2GD202109260351	来信反映：位于珠海市斗门区斗门镇一老板在岛上堆积工业余泥，且该老板逍遥法外，该老板将余泥放置东、西、北三个方位，严重污染周边，余泥经海水、雨水洗刷后对周边产生极大生态影响，把原生物种污染得不能繁衍，导致产量大减。	斗门区	海洋	一、斗门镇辖区共有3个小岛，南门村沙仔围岛、大濠冲村无名小岛无堆泥情况，上洲村永业围岛的东面和北面均是禾虫地，养殖户正常从事农业活动，该岛西北角存在堆放工程余泥问题。 二、中央第四生态环境保护督察组于9月12日交办第16批57号案件，投诉内容经调查核实涉及永业围岛西北部存在违法占地、堆放倾倒工程余泥等违法行为，斗门镇及生态环境、水务、自然资源等相关职能部门对该地块涉及的多种违法行为分别依责进行调查、启动立案，公安机关对涉嫌刑事违法问题立案侦查，已刑拘3名涉事责任人。案件正在办理中。 三、2021年9月13日开展水质调查监测，永业围沿边虎跳门水道4个监测点位水质情况均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准，适用于渔业水域功能。此外，根据市生态环境局官网已公示的2021年1-8月主要江河水质月报水质监测数据显示，虎跳门水道河口断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 综上所述，举报人反映问题部分属实，反映的主要问题与中央第四生态环境保护督察组9月12日第16批57号交办案件反映的是同一问题。	部分属实	9月12日收到第16批57号交办案件后，相关职能部门对该地块涉及的多种违法行为分别依责立案调查。9月26日，斗门区印发《斗门区关于中央第四生态环境保护督察组交办第16批57号案件的整改处置方案》及相应的工作台账，明确2021年底前基本完成斗门镇上洲村永业围岛受损农用地的治理与修复，有序推进涉案其他地块治理修复工作；明确各职能部门依职权对违法行为立案查处并要求当事人对实施违法行为相关的设备设施、车辆、渣土、淤泥等进行清理；由市自然资源局斗门分局牵头制定土地修复方案，会同相关职能部门做好土地修复工作和生态环境赔偿的具体工作。	未办结	无
6	X2GD202109260393	位于珠海市斗门区井岸镇泥湾村的生活污水管网配套不完善，周边多个新建楼盘未纳管，生活配套并未齐全。	斗门区	水	经过实地踏勘与走访，获悉融创云水观璟花园占地面积约202000平方米，分四期建设，共计3631户，目前正在进行第一期开发，共计636户，预计2022年9月30日前交付；奥园金坭湾占地面积约38343.40平方米，整体开发，共700户，预计2021年12月前交付；龙光玖龙山占地面积约24754.95平方米，整体开发，共543户，预计2021年12月前交付。上述新建楼盘位于斗门主城区以外的开发起步区域，周边排水管网暂未配套完善，因此，小区交付后项目开发企业需按环保要求自行落实好生活污水处理措施。目前，各小区项目在建工地生产废水及工人宿舍生活污水通过建化粪池，定期抽排的方式处理，未直接对外排放污染周边环境。 综上所述，举报者反映情况属实。	属实	目前斗门区已启动新青排水管网建设工程，其中计划沿县道X981乾贵线新敷设市政排水管网，该建设工程计划于今年底开工建设，项目完工后将可以完善沿线新建楼盘排水接驳问题。市政管网建设完成前，针对接下来小区交付后业主入住产生的生活污水排放问题，斗门区将督促项目开发商按照环保规范标准及时自建生活污水处理设施集中收集处理后，定期委外转运。具体处理措施如下： （一）融创云水观璟花园一期共有636户，计划交付时间为2022年9月30日，按4口人/户计算，居住人口约2500人。一般收楼后2个月陆续开始入住，按3成入住率开始算，2022年12月居住人口约750人。 小区内目前已经按照规范要求完成了小区内污水管道系统、雨水管道系统的施工建设，但由于市政污水、雨水管道配套未完善，小区内系统没法与市政污水管道、雨水管道接驳。 现阶段小区已施工建成了2个容量为50立方米的化粪池处理污水，初步计划污水集中化粪池处理，后续由物业公司委托专业的抽排单位定期处理，抽排费用预计1500元/车（20吨），其中1个化粪池抽排1次预计需4车。 抽排计划：一是交付1-2年内，每月抽一次，每月费用1.2万元；二是交付3-5年后，每周抽二次，每月费用9.6万元。 小区专业污水抽排处理单位会在项目交付之前确定。 （二）金坭湾花园项目属于毛坯交付，今年8月份已交楼35户，12月30日预计交付约650户，计划10月建造污水处理站，目前该工程正在招标中，拟于12月交付前完成建造并投入使用，不存在污水转运事项。 （三）玖龙山花园共有543户，小区设置2个容量为100吨的化粪池处理污水。污水抽排将由物业公司委托专业的抽排单位定期处理，抽排费用预计1500元/车（20吨），1个化粪池抽排1次预计需4车。 抽排计划：一是交付1-2年内，每月抽一次，每月费用1.2万元；二是交付3-5年后，每周抽一次，每月费用4.8万元。 目前抽排单位物业正在进行招标，尚未确定。	未办结	无